

5. MRP-63 i RP-63 – parametry techniczne

Q_s = 35 kN

SP – śruba przesuwna

RP-63 / MRP-63			RP-63		MRP-63							
i	η _d	η _s	h mm/obr	M ₁ Nm	n ₁ 1/min	v mm/s	P ₁ kW	M _{1N} Nm	Q _{ds} kN	P _s kW	Q _{ds} kN	f
7,5	0,25	0,19	0,80	23,9	2800	37,3	1,77	6,0	11,8	1,5	10,0	1,18
10	0,25	0,18	0,60	18,5		28,0	1,50	5,1	13,2	1,5	13,2	1,00
7,5	0,24	0,19	0,80	23,9		18,7	1,16	7,9	15,1	1,1	14,3	1,05
10	0,24	0,18	0,60	18,5		14,0	0,98	6,7	16,6	0,75	12,7	1,30
16	0,23	0,17	0,38	12,3		8,8	0,75	5,1	19,4	0,75	19,4	1,00
19,5	0,22	0,16	0,31	10,9		7,2	0,68	4,6	21,0	0,55	17,1	1,23
24,5	0,22	0,14	0,24	9,5		5,7	0,60	4,1	22,6	0,55	20,7	1,09
32	0,20	0,12	0,19	8,6		4,4	0,53	3,6	24,4	0,55	25,1	0,97
39	0,19	0,11	0,15	7,7		3,6	0,47	3,2	25,5	0,37	19,9	1,28
49	0,18	0,10	0,12	6,8		2,9	0,41	2,8	26,4	0,37	23,6	1,12
66	0,17	0,09	0,09	5,9		2,1	0,36	2,5	28,4	0,37	29,3	0,97
80	0,16	0,08	0,08	5,3		1,8	0,33	2,3	30,3	0,25	22,7	1,34
100	0,14	0,07	0,06	4,6		1,4	0,32	2,2	32,7	0,25	25,8	1,27



SO – śruba obrotowa

RP-63 / MRP-63			RP-63		MRP-63							
i	η _d	η _s	h mm/obr	M ₁ Nm	n ₁ 1/min	v mm/s	P ₁ kW	M _{1N} Nm	Q _{ds} kN	P _s kW	Q _{ds} kN	f
7,5	0,24	0,18	0,93	29,0	2800	43,6	2,14	7,3	11,8	2,2	12,1	0,97
10	0,24	0,17	0,70	22,4		32,7	1,81	6,2	13,2	1,5	10,9	1,21
7,5	0,23	0,18	0,93	29,0		21,8	1,40	9,6	15,1	1,1	11,8	1,28
10	0,23	0,17	0,70	22,4		16,3	1,18	8,1	16,6	1,1	15,4	1,07
16	0,22	0,16	0,44	14,9		10,2	0,91	6,2	19,4	0,75	16,0	1,21
19,5	0,21	0,15	0,36	13,3		8,4	0,82	5,6	21,0	0,75	19,2	1,09
24,5	0,21	0,14	0,29	11,5		6,7	0,73	5,0	22,6	0,55	17,1	1,32
32	0,19	0,12	0,22	10,4		5,1	0,65	4,4	24,4	0,55	20,8	1,18
39	0,19	0,11	0,18	9,4		4,2	0,57	3,9	25,5	0,55	24,5	1,04
49	0,18	0,10	0,14	8,3		3,3	0,50	3,4	26,4	0,37	19,5	1,36
66	0,16	0,08	0,11	7,1		2,5	0,44	3,0	28,4	0,37	24,2	1,18
80	0,15	0,08	0,09	6,5		2,0	0,41	2,8	30,3	0,37	27,7	1,09
100	0,14	0,07	0,07	5,6		1,6	0,38	2,6	32,7	0,37	31,5	1,04



i – przełożenie

η_d – sprawność dynamiczna

η_s – sprawność statyczna

h – przesuwanie śrub lub nakrętki na obrót wału napędowego

M₁ – moment obrotowy na wale napędowym potrzebny do podniesienia Q_s

n₁ – prędkość obrotowa wału napędowego

v – prędkość liniowa śruby

P₁ – moc nominalna na wale napędowym

M_{1N} – moment obrotowy nominalny na wale napędowym

Q_{ds} – nominalne obciążenie dynamiczne (dla n₁=1400obr/min)

P_s – moc silnika


Q_{ds} – siła przesuwu dla mocy P_s

f – współczynnik mocy


kołnierz silnikowy				
silnik	P	D	b	tm
71B5	160	14	5	16
80B14	120	19	6	21,8
80B5	200	19	6	21,8
90B14	140	24	8	27,5
90B5	200	24	8	27,5

SP – ŚRUBA PRZESUWNA


standard



osłona OP



SO – ŚRUBA OBROTOWA



Minimalna długość śruby w wersji SP

	standard	z osłoną OP		
		bez blokady obrotu/ wysunięcia śruby	z blokadą obrotu/ wysunięcia śruby	z czujnikami CI ¹⁾
L	265+skok	265+skok	306+skok	322+skok

W wersji z osłoną OH, długość śruby należy odpowiednio zwiększyć, (patrz pkt. Osłona harmonijkowa OH, str. 20).

¹⁾ Wersja z czujnikami CI występuje z blokadą obrotu lub blokadą wysunięcia śruby.


Długość osłony OP

	bez blokady obrotu/ wysunięcia śruby	z blokadą obrotu/ wysunięcia śruby	z czujnikami CI ¹⁾	Lop
Lop	73+skok	114+skok	137+skok	


W wersji z osłoną OH, długość śruby należy odpowiednio zwiększyć (patrz pkt. Osłona harmonijkowa OH, str. 20).

²⁾ Wysokość nakrętki (patrz pkt. Dodatkowe elementy do wersji SO, str. 22).



MRP



RP



kołnierz mocowania



9,5kg



Tr36x6 – 6,7kg/m



Tr40x7 – 8kg/m



1,7kg