

4. MRP-40 i RP-40 – parametry techniczne

Q_s = 17 kN

SP – śruba przesuwna

RP-40 / MRP-40			RP-40		MRP-40							
i	η _d	η _s	h mm/obr	M ₁ Nm	n ₁ 1/min	v mm/s	P ₁ kW	M _{1N} Nm	Q _{ds} kN	P _s kW	Q _{ds} kN	f
7,5	0,25	0,17	0,67	10,4	2800	31,1	0,70	2,4	5,7	0,55	4,5	1,28
10	0,25	0,17	0,50	8,1		23,3	0,59	2,0	6,3	0,55	5,8	1,07
7,5	0,25	0,17	0,67	10,4		15,6	0,46	3,1	7,2	0,37	5,8	1,23
10	0,24	0,17	0,50	8,1		11,7	0,38	2,6	7,9	0,37	7,6	1,04
15,5	0,23	0,16	0,32	5,5		7,5	0,30	2,1	9,1	0,25	7,6	1,21
21	0,22	0,15	0,24	4,3		5,6	0,26	1,8	10,1	0,25	9,8	1,03
25,5	0,21	0,14	0,20	3,9		4,6	0,23	1,6	10,8	0,18	8,4	1,29
31	0,20	0,11	0,16	3,9		3,8	0,22	1,5	11,5	0,18	9,4	1,22
42	0,18	0,10	0,12	3,3		2,8	0,19	1,3	12,5	0,18	11,9	1,05
51	0,18	0,09	0,10	3,0		2,3	0,17	1,2	13,1	0,12	9,2	1,42
64	0,16	0,08	0,08	2,7		1,8	0,16	1,1	13,9	0,12	10,7	1,30
86	0,15	0,07	0,06	2,2		1,4	0,14	1,0	15,0	0,12	12,8	1,17
100	0,14	0,06	0,05	2,1		1,2	0,13	0,9	15,5	0,12	14,0	1,11



SO – śruba obrotowa

RP-40 / MRP-40			RP-40		MRP-40							
i	η _d	η _s	h mm/obr	M ₁ Nm	n ₁ 1/min	v mm/s	P ₁ kW	M _{1N} Nm	Q _{ds} kN	P _s kW	Q _{ds} kN	f
7,5	0,24	0,17	0,80	12,9	2800	37,3	0,70	3,0	5,7	0,55	3,6	1,28
10	0,24	0,16	0,60	10,0		28,0	0,59	2,5	6,3	0,55	4,7	1,07
7,5	0,24	0,17	0,80	12,9		18,7	0,46	3,8	7,2	0,37	4,7	1,23
10	0,23	0,16	0,60	10,0		14,0	0,38	3,3	7,9	0,37	6,1	1,04
15,5	0,22	0,15	0,39	6,8		9,0	0,30	2,6	9,1	0,25	6,1	1,21
21	0,21	0,15	0,29	5,3		6,7	0,26	2,2	10,1	0,25	7,9	1,03
25,5	0,21	0,13	0,24	4,8		5,5	0,23	2,0	10,8	0,25	9,4	0,93
31	0,19	0,11	0,19	4,8		4,5	0,22	1,9	11,5	0,18	7,6	1,22
42	0,18	0,09	0,14	4,1		3,3	0,19	1,6	12,5	0,18	9,6	1,05
51	0,17	0,09	0,12	3,7		2,7	0,17	1,4	13,1	0,12	7,4	1,42
64	0,16	0,08	0,09	3,4		2,2	0,16	1,3	13,9	0,12	8,6	1,30
86	0,14	0,07	0,07	2,7		1,6	0,14	1,2	15,0	0,12	10,4	1,17
100	0,13	0,06	0,06	2,6		1,4	0,13	1,1	15,5	0,12	11,3	1,11



i – przełożenie

η_d – sprawność dynamiczna

η_s – sprawność statyczna

h – przesuwanie śruby lub nakrętki na obrót wału napędowego

M₁ – moment obrotowy na wale napędowym potrzebny do podniesienia Q_s

n₁ – prędkość obrotowa wału napędowego

v – prędkość liniowa śruby

P₁ – moc nominalna na wale napędowym

M_{1N} – moment obrotowy nominalny na wale napędowym

Q_{ds} – nominalne obciążenie dynamiczne (dla n₁=1400obr/min)

P_s – moc silnika


Q_{ds} – siła przesuwu dla mocy P_s

f – współczynnik mocy


kołnierz silnikowy				
silnik	P _m	D _m	b _m	t _m
56B5	120	9	3	10,4
63B5	140	11	4	12,8
71B14	105	14	5	16

SP – ŚRUBA PRZESUWNA


standard



osłona OP



SO – ŚRUBA OBROTOWA



Minimalna długość śruby w wersji SP

	z osłoną OP		
	bez blokady obrotu/ wysunięcia śruby	z blokadą obrotu/ wysunięcia śruby	z czujnikami CI ¹⁾
L	206+skok	206+skok	243+skok


Długość osłony OP

	bez blokady obrotu/ wysunięcia śruby	z blokadą obrotu/ wysunięcia śruby	z czujnikami CI ¹⁾
	Lop	57+skok	94+skok
Lop	57+skok	94+skok	125+skok


W wersji z osłoną OH, długość śruby należy odpowiednio zwiększyć, (patrz pkt. Osłona harmonijkowa OH, str. 20).

¹⁾ Wersja z czujnikami CI występuje z blokadą obrotu lub blokadą wysunięcia śruby.



MRP



RP



kołnierz mocowania



4,5kg



Tr24x5 – 2,7kg/m



Tr30x6 – 4,5kg/m



0,4kg